

新大阪駅

二科詰所に換気扇が設置された！

しかし

十分な換気が出来ていない！

12月10日、新大阪駅二科詰所に換気扇が設置されました。

この間、私たちは二科詰所の室温が30℃を越えるという異常な状態を改善するために、二科詰所に換気扇の設置を要求していました。室温が高くなる原因のひとつとして、二科詰所に換気扇がないことが考えられたからです。

また、換気扇の設置については、室温が高くなることとは別に、労働安全衛生規則第601条から換気扇の設置は行わなければならなかったのです。このことは、かんさい回覧板No.29で明らかにしています。

会社は、私たちの要求に応えたかどうかはわかりませんが、二科詰所に換気扇を設置しました。

換気扇の性能アップともう1台増設を！

二科詰所に換気扇が設置されましたが、十分な換気が出来ていません。したがって、二科詰所の室温も以前ほどではないにしても、まだ適度な室温とはなっていません。原因は、換気扇の性能が低いため十分な換気が出来ていないからです。また、二科詰所内にある休憩や食事をする場所は困いで仕切られており、この場所にも換気扇が必要なのです。

労働安全衛生規則第601条では、「換気が十分行われる性能を有する設備」となっていますが、いま設置された換気扇では換気が十分出来ていません。ただ単に換気扇を設置すればいいというものではありません。

いま設置された換気扇を性能がアップしたものに取り替えるとともに、休憩や食事をする場所にも換気扇を設置することを要求します。